

FOREVER GmbH Robert-Bosch-Str. 43, 68542 Heddesheim

Tel.: +49 (0) 62 03/930 20 - 0

Fax: +49 (0) 62 03/930 20 - 40

E-mail: info@forever-ots.com

Web: www.forever-ots.de

Transferanleitung für:

# FOREVER Flex & Flex Nylon

für UNTERSCHIEDLICHE TEXTILIEN



### **EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:**

TEXTILIEN	TEMPERATUR/ZEIT	DRUCK
BAUMWOLLE		
BAUMWOLLE/ POLYESTER (Mischung)	15500	
POLYESTER/ ACRYL (Mischung)	155°C 15 Sekunden	3 - 4 bar (Mittel)
POLYESTER (Farbig)		

NICHT GEEIGNET FÜR: Behandelte Stoffe und Sublimationstextillien



#### TRANSFERVERARBEITUNG FOREVER Flex:

- Der Polyester-Schutzfilm kann kalt oder heiß abgezogen werden.
- Wir empfehlen, das Material danach nochmals 2 Sekunden nachzupressen.

## TRANSFERVERARBEITUNG FOREVER Flex (Nylon):

- Schneiden Sie Ihr Motiv oder Ihren Schriftzug spiegelverkehrt mit einem beliebigen Plotter aus.
- Entgittern Sie Ihr Motiv.
- Bügeln Sie Ihr Textil kurz vor und platzieren Sie Ihr Motiv auf der gewünschten Stelle
- Pressen Sie mit mittlerem Druck bei 150-160°C für 30-50 Sek.
- Ziehen Sie die Trägerfolie im heißen Zustand ab und pressen Sie nochmals für ca. 3 Sek.



#### **WASCHHINWEIS:**

• Bis 60°C mit Feinwaschmittel auf links waschbar.



Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

## Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.

FOREVER GmbH Robert-Bosch-Str. 43, 68542 Heddesheim
Tel.: +49 (0) 62 03/930 20 - 0 Fax: +49 (0) 62 03/930 20 - 40
E-mail: info@forever-ots.com Web: www.forever-ots.de

Empfohlene Druckparameter\* für:

## **FOREVER Flex & Flex Nylon**

## **FOREVER FLEX**

MATERIAL	KOMPONENTEN	TEMPERATUR	DRUCK	ZEIT	WASCHANLEITUNG
FOREVER FLEX BRILLIANT	100% Baumwolle Geeignetes Cutmesser 45°	150-160°C	3,5 Bar	15-18 Sek.	Bis zu <b>40°C</b> mit Feinwaschmittel auf links wasch.
	HINWEIS: Nach der	thermischen Übertragı	ung ist die Folie	kalt abzuziehen	!
FOREVER FLEX STARFLEX	100% Baumwolle Geeignetes Cutmesser 45°	150-160°C	3,5 Bar	15-18 Sek.	Bis zu <b>60°C</b> mit Feinwaschmittel auf links wasch.
	HINWEIS: Nach der	thermischen Übertragı	ung ist die Folie	kalt abzuziehen	!
FOREVER FLEX PEARL GLITTER	100% Baumwolle Geeignetes Cutmesser 45°	150-160°C	3,5 Bar	15-18 Sek.	Bis zu <b>40°C</b> mit Feinwaschmittel auf links wasch.

## **FOREVER FLEX NYLON**

FOREVER FLEX NYLON	100% Nylon Geeignetes Cutmesser 45°	145-150°C	3-4 Bar	30-50 Sek.	Bis zu <b>40°C</b> mit Feinwaschmittel auf links wasch.		
HINWEIS: Nach der thermischen Übertragung ist die Folie heiß abzuziehen!							

<sup>\*</sup>Die oben genannten parameter sind lediglich Richtwerte und ersetzen keine Tests mit Ihren eigenen Druckern und Tinten und vor allem mit eigenen Transferpressen.