

Transferanleitung für:
FOREVER Subli-Light
 für SUBLIMATION GEEIGNETE UNTERGRÜNDE



DRUCKEINSTELLUNGEN:

- **Nur** zur Verwendung in Ink-Jet-Druckern mit **Sublimationstinten**.
- **Bildmodus:** Gespiegelt



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:

MATERIALIEN	TEMPERATUR	ZEIT	DRUCK
POLYESTER	200°C	45-55 Sek.	Mittel
TRAGETASCHE	200°C	45-55 Sek.	Mittel
BANNERSTOFFE	200°C	60 Sek.	Mittel
KUNSTSTOFF	200°C	75 Sek.	Mittel
MOUSEPAD	200°C	60-75 Sek.	Mittel
GLAS	200°C	8 Min.	Mittel-Maximal
METALLPLATTEN	200°C	75 Sek.	Mittel
TASSEN	180°C	45 Sek.	Mittel



TRANSFERVERARBEITUNG:

- **Drucken** Sie Ihr Motiv spiegelverkehrt mit einem beliebigen Sublimationsdrucker aus.
- **Legen** Sie das zu bedruckende Material auf die Arbeitsfläche.
- **Platzieren** Sie Ihr bedrucktes FOREVER Subli-Light auf dem Material.
- **Pressen** Sie, je nach Material, wie oben aufgelistet.



Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.