

SUBLI-DELUXE FÜR SUBLIMATION GEEIGNETE UNTERGRÜNDE



DRUCKEREINSTELLUNGEN

- Nur zur Verwendung in Ink-Jet-Druckern mit Sublimationstinten.
- **Bildmodus:** Gespiegelt



TRANSFERPROZESS

- Drucken Sie Ihr Motiv spiegelverkehrt mit einem beliebigen Sublimationsdrucker aus.
- Stellen Sie die Temperatur an der Transferpresse ein.
- Legen Sie das zu bedruckende Material auf die Arbeitsfläche.
- Platzieren Sie Ihr bedrucktes Transferpapier auf dem Material.
- Pressen Sie, je nach Material, wie unten angegeben.



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

MATERIALIEN	TEMPERATUR	ZEIT	DRUCK
POLYESTER	200°C	45-55 Sek.	Mittel
TRAGETASCHE	200°C	45-55 Sek.	Mittel
BANNERSTOFFE	200°C	60 Sek.	Mittel
KUNSTSTOFF	200°C	75 Sek.	Mittel
MOUSEPAD	200°C	60-75 Sek.	Mittel
GLAS	200°C	8 Min.	Mittel-Maximal
METALLPLATTEN	200°C	75 Sek.	Mittel

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen. **Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:** T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.